


企业事业单位应当公开的环境信息表(2020年7月)

单位名称	瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F		邮政编码	362132					
生产地址	泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	林志伟		联系方式	13859709808					
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模	焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染物防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准							
			环境自行监测方案	备案于福建省自行监测平台,版本号:0614115122								
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	一期环评批复:闽环保监【2008】107号 二期竣工验收:闽环评验【2012】11号 二期环评批复:泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收:泉环验【2017】8号		排污许可证情况		证书编号:350500-2019-000002							
			突发环境事件应急预案情况		突发环境事件应急预案已备案,备案编号350521-2019-006-1							
主要污染物	排放方式	排放浓度(单位:水mg/L、气mg/m ³)	执行标准值(单位:水mg/L、气mg/m ³)	超标情况	排放量(单位:吨/月)	核定的排放量(单位:吨/年)	COD					
							排入市政污水管网	22.287	500	未超标	0.016581	5.7
							排入市政污水管网	0.396	25	未超标	0.000295	0.76
							排入大气环境	13.42	小时均值100 / 日均值80	未超标	2.233	40.7
							排入大气环境	148.49	小时均值300 / 日均值250	未超标	21.763	271.1
							NO _x					
炉渣	热灼减率	综合利用	1.49%	5%	未超标	产生量:11808.98吨 利用量:11808.98吨	接收单位:永固新型建材厂					



飞灰螯合物	汞	0.0003	≤0.05	未超标	产生量： 1949.82 吨 处置量： 1265.72 吨	螯合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜	0.12	≤40	未超标		
	锌	0.227	≤100	未超标		
	铅	0.069	≤0.25	未超标		
	镉	0.0048	≤0.15	未超标		
	铍	0.00117	≤0.02	未超标		
	钡	1.76	≤25	未超标		
	镍	0.44	≤0.5	未超标		
	砷	0.131	≤0.3	未超标		
	总铬	0.57	≤4.5	未超标		
	六价铬	0.036	≤1.5	未超标		
硒	0.0309	≤0.1	未超标			
填报人员	黄俊鹏	企业审核人员： 		(企业盖章) 	2020年8月1日	



企业事业单位应当公开的环境信息表(2020年08月)

单位名称		瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码		91350521683072977F		邮政编码		362132	
生产地址		泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人		林志伟		联系方式		13859709808	
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模		焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况		环境自行监测方案		按环评批复要求建设污染防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准		备案号福建省自行监测平台,版本号:0614115122	
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况		一期环评批复:闽环保监【2008】107号 一期竣工验收:闽环评验【2012】11号 二期环评批复:泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收:泉环验【2017】8号		排放口数量和分布情况		废水排放口1个WS-21046 废气排放口1个FQ-21046		证书编号:350500-2019-000002			
突发环境事件应急预案情况		突发环境事件应急预案已备案,备案编号350521-2019-006-1		超标情况		未超标					
主要污染物		排放方式		排放标准值(单位:水mg/L、气mg/m ³)		核定的排放量(单位:吨/年)					
		COD		排入市政污水管网		18.549		0.015024		5.7	
		NH ₃ -N		排入市政污水管网		0.313		0.000254		0.76	
		SO ₂		排入大气环境		12.16		2.050		40.7	
		NO _x		排入大气环境		144.1		22.79		271.1	
炉渣		热灼减率		综合利用		1.8%		5%		未超标	
				产生量: 11314.76吨 利用量: 11314.76吨		接收单位:永固 新型建材厂					




飞灰聚合物	汞	<0.0002	≤0.05	未超标	产生量： 1970.446 吨 处置量： 2523.90 吨 经检测达标后 安全填埋
	铜	0.06	≤40	未超标	
	锌	0.229	≤100	未超标	
	铅	0.163	≤0.25	未超标	
	镉	0.0200	≤0.15	未超标	
	铍	0.0151	≤0.02	未超标	
	钡	0.323	≤25	未超标	
	镍	0.44	≤0.5	未超标	
	砷	0.094	≤0.3	未超标	
	总铬	0.48	≤4.5	未超标	
六价铬	0.029	≤1.5	未超标		
硒	0.0129	≤0.1	未超标		
填报人员	黄俊鹏	企业审核人员： 		2020年9月1日	



企业事业单位应当公开的环境信息表(2020年09月)

单位名称	瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F		邮政编码	362132	
生产地址	泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	林志伟		联系方式	13859709808	
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模	焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况	环境自行监测方案		按环评批复要求建设污染防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准	备案号:福建省自行监测平台,版本号:0614115122	
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	一期环评批复:闽环保监【2008】107号 二期环评批复:泉环环评函【2013】书18号 二期竣工验收:泉环环验【2017】8号		排污许可证情况	证书编号: 91350521683072977F001V		其他环境信息		
	突发环境事件应急预案情况		排放口数量和分布情况	废水排放口1个WS-21046 废气排放口1个FQ-21046				
主要污染物	排放方式	排放浓度(单位:水mg/L、气mg/m ³)	执行标准值(单位:水mg/L、气mg/m ³)	超标情况	排放量(单位:吨/月)	核定的排放总量(单位:吨/年)		
	COD	排入市政污水管网	24.391	500	未超标	0.013683	5.7	
	NH ₃ -N	排入市政污水管网	0.045	25	未超标	0.000025	0.76	
	SO ₂	排入大气环境	9.14	小时均值100 / 日均值80	未超标	1.51	40.7	
	NO _x	排入大气环境	148.27	小时均值300 / 日均值250	未超标	23.19	271.1	
炉渣	热灼减率	综合利用	1.82%	5%	未超标	产生量: 10388.26吨 利用量: 10388.26吨	接收单位:永固新型建材厂	



飞灰螯合物	汞	0.0003	≤0.05	未超标	产生量： 2007.422 吨 处置量： 2009.58 吨 螯合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜	0.27	≤40	未超标	
	锌	0.287	≤100	未超标	
	铅	0.120	≤0.25	未超标	
	镉	0.0147	≤0.15	未超标	
	铍	<0.00002	≤0.02	未超标	
	钡	2.56	≤25	未超标	
	镍	0.46	≤0.5	未超标	
	砷	0.083	≤0.3	未超标	
	总铬	1.65	≤4.5	未超标	
	六价铬	0.041	≤1.5	未超标	
硒	0.0180	≤0.1	未超标		
安全填埋					
填报人员	黄俊鹏	企业审核人员： 		2020年10月3日	

企业审核人员：



(企业盖章)



2020年10月3日

