

企事业单位应当公开的环境信息表(2020年4月)

单位名称	瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977E	邮政编码	362132	
生产地址	泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	何加焰	联系方式	18988780866	
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模	焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况	按环评批复要求建设污染防治设施,符合国家和环评批复要求排放标准			
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	一期环评批复: 闽环保监【2008】107号 一期竣工验收: 闽环评验【2012】11号 二期环评批复: 泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收: 泉环验【2017】8号		环境自行监测方案	备案号福建省自行监测平台, 版本号: 0614115122			
	突发环境事件应急预案情况		排污许可证情况	证书编号: 350500-2019-000002			
主要污染物	排放方式	排入市政污水管网	排放浓度(单位: 水 mg/L, 气 mg/m ³)	执行标准限值(单位: 水 mg/L, 气 mg/m ³)	超标情况	排放量(单位: 吨/月)	核定的排放总量(单位: 吨/年)
		COD	54.842	500	未超标	0.07055	5.7
		NH ₃ -N	0.268	25	未超标	0.00035	0.76
		SO ₂	9.90	小时均值 100 / 日均值 80	未超标	1.457	40.7
		NO _x	153.98	小时均值 300 / 日均值 250	未超标	22.05	271.1
飞灰聚合物	安全填埋	汞	0.0006	≤0.05	未超标		
		铜	0.20	≤40	未超标		
			0.194	≤100	未超标		





填报人员	铅	0.034	≤0.25	未超标	产生量： 1894.27吨 处置量： 2167.08吨	整合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	镉	<0.0002	≤0.15	未超标		
	铍	<0.00002	≤0.02	未超标		
	钡	2.57	≤25	未超标		
	镍	0.43	≤0.5	未超标		
	砷	0.061	≤0.3	未超标		
	总铬	0.68	≤4.5	未超标		
	六价铬	0.065	≤1.5	未超标		
	硒	0.0160	≤0.1	未超标		
	企业审核人员： 					





企事业单位应当公开的环境信息表(2020年05月)

单位名称	瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	913505216883072977P		邮政编码	362132	
生产地址	泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	何加焯		联系方式	18988780866	
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模	焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染物防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准			
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	一期环评批复:闽环保监【2008】107号 二期环评批复:泉环评函【2012】11号 二期环评批复:泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收:泉环验【2017】8号		环境自行监测方案		备案号福建省自行监测平台,版本号:0614115122			
	突发环境事件应急预案情况		排污许可证情况		证书编号:350500-2019-000002			
主要污染物	CO ₂	排放方式 排入市政污水管网	排放浓度(单位:水mg/L、气mg/m ³)	执行标准值(单位:水mg/L、气mg/m ³)	超标情况	排放量(单位:吨/月)	核定的排放总量(单位:吨/年)	
	NH ₃ -N	排入市政污水管网	64.721	500	未超标	0.13811	5.7	
SO ₂	排入市政污水管网	0.495	25	未超标	0.00106	0.76		
	排入大气环境	9.4	小时均值100 / 日均值80	未超标	1.40	40.7		
NO _x	排入大气环境	154.89	小时均值300 / 日均值250	未超标	21.33	271.1		
	排入大气环境	0.0003	≤0.05	未超标				
飞灰整合物	铜	安全填埋	0.12	≤40	未超标			

填报人员	锌	0.288	≤100	未超标	产生量： 1646.01吨 处置量： 776.56吨	整合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铅	0.161	≤0.25	未超标		
	镉	0.0005	≤0.15	未超标		
	镍	<0.00002	≤0.02	未超标		
	铜	2.23	≤25	未超标		
	银	0.41	≤0.5	未超标		
	砷	0.116	≤0.3	未超标		
	总铬	1.23	≤4.5	未超标		
	六价铬	0.050	≤1.5	未超标		
	硒	0.0180	≤0.1	未超标		
企业审核人员： 						2020年6月1日

企事业单位应当公开的环境信息表(2020年06月)

单位名称	瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	913505216883072977F		邮政编码	362132	
生产地址	泉州市惠安县山霞镇坡固村		法定代表人	何加焰		联系方式	18988780866	
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模	焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准			
	一期环评批复:闽环保监【2008】107号 一期竣工验收:闽环评验【2012】11号 二期环评批复:泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收:泉环验【2017】8号		环境自行监测方案		备案号:0614115122			
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	二期竣工验收:泉环验【2017】8号		排污许可证情况		证书编号: 91350521683072977F001V			
突发环境事件应急预案情况	突发环境事件应急预案已备案,备案编号350521-2019-006-1.		排放口数量和分布情况		废水排放口1个WS-21046 废气排放口1个FQ-21046			
主要污染物	排放方式	排放浓度(单位:水mg/L、气mg/m ³)	执行标准值(单位:水mg/L、气mg/m ³)	超标情况	排放量(单位:吨/月)	核定的排放总量(单位:吨/年)		
		排入市政污水管网	44.00	500	未超标	0.10009	5.7	
		排入市政污水管网	0.206	25	未超标	0.00046	0.76	
		排入大气环境	12.36	小时均值100 / 日均值80	未超标	2.02	40.7	
		排入大气环境	151.19	小时均值300 / 日均值250	未超标	22.41	271.1	
飞灰螯合物	安全填埋	汞	0.0004	≤0.05	未超标			
		铜	0.11	≤40	未超标			

填报人员 黄俊鹏	锌	0.174	≤100	未超标	产生量： 1995.718吨 处置量： 3279.50吨	螯合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铅	0.024	≤0.25	未超标		
	镉	0.0060	≤0.15	未超标		
	铍	<0.00002	≤0.02	未超标		
	钡	2.49	≤25	未超标		
	镍	0.43	≤0.5	未超标		
	砷	0.049	≤0.3	未超标		
	总铬	0.66	≤4.5	未超标		
	六价铬	0.040	≤1.5	未超标		
	硒	0.0144	≤0.1	未超标		
企业审核人员： 		(企业盖章) 		2020年7月1日		

