



企业事业单位应当公开的环境信息表(2021年1月)

单位名称		瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F	邮政编码	362132
生产地址		泉州市惠安县山霞镇接固村		法定代表人	林志伟	联系方式	13859709808
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模		焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准	
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况		一期环评批复:闽环监【2008】107号 一期竣工验收:闽环评验【2012】11号 二期环评批复:泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收:泉环验【2017】8号		环境自行监测方案		备案于福建省自行监测平台,版本号:0119144350	
				排污许可证情况		证书编号: 91350521683072977F001V	
突发环境事件应急预案情况		突发环境事件应急预案已备案,备案编号350521-2019-006-L		排放口数量和分布情况		废水排放口1个 废气排放口1个	
		排放方式	排放浓度(单位: 水mg/L、气mg/m ³)	执行标准值(单位: 水mg/L、气mg/m ³)	超标情况	排放量(单位: 吨/月)	核定的排放总量(单位: 吨/年)
主要污染物	COD	排入市政污水管网	8.706	500	未超标	0.001027	5.7
	NH ₃ -N	排入市政污水管网	0	25	未超标	0	0.76
	SO ₂	排入大气环境	21.90	小时均值100 / 日均值80	未超标	3.542	40.7
	NO _x	排入大气环境	135.07	小时均值300 / 日均值250	未超标	22.079	271.1
炉渣	热灼减率	综合利用	1.21%	5%	未超标	产生量: 10495.6吨 利用量: 10495.6吨	接收单位:永固 新型建材厂





飞灰螯合物	汞	安全填埋	<0.0002	≤0.05	未超标	产生量： 1851.79 吨 处置量： 1139.08 吨	螯合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜		<0.02	≤40	未超标		
	锌		0.036	≤100	未超标		
	铅		0.097	≤0.25	未超标		
	镉		<0.0002	≤0.15	未超标		
	铍		<0.00002	≤0.02	未超标		
	钡		0.570	≤25	未超标		
	镍		0.11	≤0.5	未超标		
	砷		0.0135	≤0.3	未超标		
	总铬		1.84	≤4.5	未超标		
	六价铬		0.045	≤1.5	未超标		
	硒		0.0383	≤0.1	未超标		
填报人员	黄俊鹏	企业审核人员： 			2021年2月3日		
		(企业盖章) 					



企业事业单位应当公开的环境信息表(2021年2月)

单位名称		瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F	邮政编码	362132
生产地址		泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	林志伟	联系方式	13859709808
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模		焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准	
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况		一期环评批复:闽环监【2008】107号 一期竣工验收:闽环评验【2012】11号 二期环评批复:泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收:泉环验【2017】8号		环境自行监测方案		备案于福建省自行监测平台,版本号:0119144350	
				排污许可证情况		证书编号: 91350521683072977F001V	
突发环境事件应急预案情况		突发环境事件应急预案已备案,备案编号350521-2019-006-L		排放口数量和分布情况		废水排放口1个 废气排放口1个	
		排放方式	排放浓度(单位:水mg/L、气mg/m ³)	执行标准值(单位:水mg/L、气mg/m ³)	超标情况	排放量(单位:吨/月)	核定的排放总量(单位:吨/年)
主要污染物	COD	排入市政污水管网	17.972	500	未超标	0.003109	5.7
	NH ₃ -N	排入市政污水管网	0.365	25	未超标	0.000062	0.76
	SO ₂	排入大气环境	12.395	小时均值100 / 日均值80	未超标	1.721	40.7
	NO _x	排入大气环境	142.21	小时均值300 / 日均值250	未超标	20.449	271.1
炉渣	热灼减率	综合利用	1.75%	5%	未超标	产生量: 9980.52吨 利用量: 9980.52吨	接收单位:永固新型建材厂





飞灰螯合物	汞	安全填埋	<0.0002	≤0.05	未超标	产生量： 1520.66 吨 处置量： 1037.62 吨	螯合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜		<0.02	≤40	未超标		
	锌		0.256	≤100	未超标		
	铅		0.168	≤0.25	未超标		
	镉		<0.0002	≤0.15	未超标		
	铍		<0.00002	≤0.02	未超标		
	钡		1.10	≤25	未超标		
	镍		0.23	≤0.5	未超标		
	砷		0.0119	≤0.3	未超标		
	总铬		1.02	≤4.5	未超标		
	六价铬		0.081	≤1.5	未超标		
	硒		0.0378	≤0.1	未超标		
填报人员	黄俊鹏	企业审核人员: 	 (企业盖章)		2021年3月3日		

企业事业单位应当公开的环境信息表(2021年3月)

单位名称		瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F	邮政编码	362132
生产地址		泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	林志伟	联系方式	13859709808
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模		焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准	
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况		一期环评批复:闽环保监【2008】107号 一期竣工验收:闽环评验【2012】11号 二期环评批复:泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收:泉环验【2017】8号		环境自行监测方案		备案于福建省自行监测平台,版本号:0119144350	
				排污许可证情况		证书编号: 91350521683072977F001V	
突发环境事件应急预案情况		突发环境事件应急预案已备案,备案编号350521-2019-006-L		排放口数量和分布情况		废水排放口1个 废气排放口1个	
		排放方式	排放浓度(单位:水mg/L、气mg/m ³)	执行标准值(单位:水mg/L、气mg/m ³)	超标情况	排放量(单位:吨/月)	核定的排放总量(单位:吨/年)
主要污染物	COD	排入市政污水管网	14.225	500	未超标	0.007212	5.7
	NH ₃ -N	排入市政污水管网	1.527	25	未超标	0.000513	0.76
	SO ₂	排入大气环境	8.92	小时均值100 / 日均值80	未超标	1.337	40.7
	NO _x	排入大气环境	149.43	小时均值300 / 日均值250	未超标	22.037	271.1
炉渣	热灼减率	综合利用	1.95%	5%	未超标	产生量: 11031.74吨 利用量: 11031.74吨	接收单位:永固新型建材厂



飞灰螯合物	汞	安全填埋	<0.0002	≤0.05	未超标	产生量： 1575.74 吨 处置量： 2792.98 吨	螯合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜		<0.02	≤40	未超标		
	锌		0.123	≤100	未超标		
	铅		0.224	≤0.25	未超标		
	镉		<0.0002	≤0.15	未超标		
	铍		<0.00002	≤0.02	未超标		
	钡		0.657	≤25	未超标		
	镍		0.23	≤0.5	未超标		
	砷		0.0187	≤0.3	未超标		
	总铬		1.19	≤4.5	未超标		
	六价铬		0.076	≤1.5	未超标		
	硒		0.0862	≤0.1	未超标		
	填报人员		黄俊鹏	企业审核人员： 	 (企业盖章)		