



企业事业单位应当公开的环境信息表(2021年4月)



单位名称		瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F	邮政编码	362132
生产地址		泉州市惠安县山霞镇坂固村		法定代表人	林志伟	联系方式	13859709808
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模		焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准	
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况		一期环评批复:闽环保监【2008】107号 一期竣工验收:闽环评验【2012】11号 二期环评批复:泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收:泉环验【2017】8号		环境自行监测方案		备案于福建省自行监测平台,版本号:0119144350	
				排污许可证情况		证书编号: 91350521683072977F001V	
突发环境事件应急预案情况		突发环境事件应急预案已备案,备案编号350521-2019-006-L		排放口数量和分布情况		废水排放口1个 废气排放口1个	
		排放方式	排放浓度(单位:水mg/L、气mg/m ³)	执行标准值(单位:水mg/L、气mg/m ³)	超标情况	排放量(单位:吨/月)	核定的排放总量(单位:吨/年)
主要污染物	COD	排入市政污水管网	20.13	500	未超标	0.008495	5.7
	NH ₃ -N	排入市政污水管网	0.594	25	未超标	0.000192	0.76
	SO ₂	排入大气环境	8.531	小时均值100 / 日均值80	未超标	1.237	40.7
	NO _x	排入大气环境	136.557	小时均值300 / 日均值250	未超标	19.712	271.1
炉渣	热灼减率	综合利用	1.44%	5%	未超标	产生量: 10897.18吨 利用量: 10897.18吨	接收单位:永固新型建材厂

飞灰螯合物	汞	安全填埋	<0.0002	≤0.05	未超标	产生量： 1349.883 吨 处置量： 984.681 吨	螯合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜		<0.02	≤40	未超标		
	锌		0.113	≤100	未超标		
	铅		0.196	≤0.25	未超标		
	镉		<0.0002	≤0.15	未超标		
	铍		<0.00002	≤0.02	未超标		
	钡		0.0546	≤25	未超标		
	镍		0.27	≤0.5	未超标		
	砷		<0.0004	≤0.3	未超标		
	总铬		0.86	≤4.5	未超标		
	六价铬		0.055	≤1.5	未超标		
硒	<0.0021	≤0.1	未超标				
填报人员	黄俊鹏	企业审核人员： 	 (企业盖章)		2021 年 5 月 6 日		



企业事业单位应当公开的环境信息表(2021年5月)


单位名称		瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F	邮政编码	362132	
生产地址		泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	林志伟	联系方式	13859709808	
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模		焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准		
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况		一期环评批复:闽环监【2008】107号 一期竣工验收:闽环评验【2012】11号 二期环评批复:泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收:泉环验【2017】8号		环境自行监测方案		备案于福建省自行监测平台,版本号:0119144350		
				排污许可证情况		证书编号: 91350521683072977F001V		
突发环境事件应急预案情况		突发环境事件应急预案已备案,备案编号350521-2019-006-L		排放口数量和分布情况		废水排放口1个 废气排放口1个		
主要污染物		排放方式	排放浓度(单位:水mg/L、气mg/m ³)	执行标准值(单位:水mg/L、气mg/m ³)	超标情况	排放量(单位:吨/月)	核定的排放总量(单位:吨/年)	
		COD	排入市政污水管网	13.967	500	未超标	0.011146	5.7
		NH ₃ -N	排入市政污水管网	0.0418	25	未超标	0.000228	0.76
		SO ₂	排入大气环境	8.677	小时均值100 / 日均值80	未超标	1.288	40.7
		NO _x	排入大气环境	131.612	小时均值300 / 日均值250	未超标	19.621	271.1
炉渣	热灼减率	综合利用	1.30%	5%	未超标	产生量: 10375.84吨 利用量: 10375.84吨	接收单位:永固新型建材厂	

飞灰整合物	汞	安全填埋	<0.0002	≤0.05	未超标	产生量： 1707.063 吨 处置量： 1808.097 吨	整合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜		<0.02	≤40	未超标		
	锌		0.436	≤100	未超标		
	铅		0.006	≤0.25	未超标		
	镉		<0.0002	≤0.15	未超标		
	铍		<0.00002	≤0.02	未超标		
	钡		0.222	≤25	未超标		
	镍		0.10	≤0.5	未超标		
	砷		0.0182	≤0.3	未超标		
	总铬		0.23	≤4.5	未超标		
	六价铬		0.031	≤1.5	未超标		
	硒		0.0685	≤0.1	未超标		
填报人员	黄俊鹏	企业审核人员： 	(企业盖章) 		2021年6月1日		



企业事业单位应当公开的环境信息表(2021年6月)

单位名称		瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F	邮政编码	362132
生产地址		泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	林志伟	联系方式	13859709808
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模		焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准	
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况		一期环评批复:闽环保监【2008】107号 一期竣工验收:闽环评验【2012】11号 二期环评批复:泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收:泉环验【2017】8号		环境自行监测方案		备案于福建省自行监测平台,版本号:0219083136	
				排污许可证情况		证书编号: 91350521683072977F001V	
突发环境事件应急预案情况		突发环境事件应急预案已备案,备案编号350521-2019-006-L		排放口数量和分布情况		废水排放口1个 废气排放口1个	
		排放方式	排放浓度(单位:水mg/L、气mg/m ³)	执行标准值(单位:水mg/L、气mg/m ³)	超标情况	排放量(单位:吨/月)	核定的排放总量(单位:吨/年)
主要污染物	COD	排入市政污水管网	26.594	500	未超标	0.016302	5.7
	NH ₃ -N	排入市政污水管网	0.365	25	未超标	0.000346	0.76
	SO ₂	排入大气环境	7.31	小时均值100 / 日均值80	未超标	1.114	40.7
	NO _x	排入大气环境	118.055	小时均值300 / 日均值250	未超标	17.634	271.1
炉渣	热灼减率	综合利用	1.35%	5%	未超标	产生量: 10225.88吨 利用量: 10225.88吨	接收单位:永固新型建材厂

飞灰螯合物	汞	安全填埋	0.0005	≤0.05	未超标	产生量： 1622.951 吨 处置量： 991.957 吨	螯合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜		<0.02	≤40	未超标		
	锌		0.086	≤100	未超标		
	铅		0.003	≤0.25	未超标		
	镉		<0.0002	≤0.15	未超标		
	铍		<0.00002	≤0.02	未超标		
	钡		0.359	≤25	未超标		
	镍		0.12	≤0.5	未超标		
	砷		0.0078	≤0.3	未超标		
	总铬		<0.05	≤4.5	未超标		
	六价铬		<0.004	≤1.5	未超标		
	硒		0.0145	≤0.1	未超标		
填报人员	黄俊鹏	企业审核人员： 	(企业盖章)		2021年7月1日		

