



企业事业单位应当公开的环境信息表(2022年1月)

单位名称	瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F	邮政编码	362132	
生产地址	泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	林志伟	联系方式	0595-27673333	
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模	焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况	按环评批复要求建设污染物防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准			
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	一期环评批复:闽环保监【2008】107号 二期环评批复:闽环评函【2012】11号 二期环评批复:泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收:泉环验【2017】8号		环境自行监测方案	备案号福建省自行监测平台,版本号:0219083136			
	突发环境事件应急预案情况		排污许可证情况	证书编号:91350521683072977F001V			
排放方式		排放浓度(单位:水mg/L、气mg/m ³)	执行标准值(单位:水mg/L、气mg/m ³)	超标情况	排放量(单位:吨/月)	核定的排放总量(单位:吨/年)	
排入市政污水管网		61.338	500	未超标	0.001533	5.7	
排入市政污水管网		0.009	25	未超标	0.000001	0.76	
排入大气环境		9.733	小时均值100 / 日均值80	未超标	1.412	40.7	
排入大气环境		113.102	小时均值200 / 日均值150	未超标	15.939	271.1	
主要污染物	COD	排入市政污水管网	61.338	500	未超标	0.001533	5.7
	NH ₃ -N	排入市政污水管网	0.009	25	未超标	0.000001	0.76
	SO ₂	排入大气环境	9.733	小时均值100 / 日均值80	未超标	1.412	40.7
	NO _x	排入大气环境	113.102	小时均值200 / 日均值150	未超标	15.939	271.1
炉渣	热灼减率	1.84%	5%	未超标	产生量: 8558.4吨 利用量: 8558.4吨	接收单位:永固新型建材厂	



飞灰螯合物	汞	0.0006	≤0.05	未超标	产生量： 1180.73 吨 处置量： 1311.622 吨	螯固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜	0.12	≤40	未超标		
	锌	0.65	≤100	未超标		
	铅	0.218	≤0.25	未超标		
	镉	<0.0002	≤0.15	未超标		
	铍	<0.00002	≤0.02	未超标		
	钡	0.872	≤25	未超标		
	镍	0.32	≤0.5	未超标		
	砷	0.0144	≤0.3	未超标		
	总铬	0.65	≤4.5	未超标		
六价铬	0.036	≤1.5	未超标			
硒	0.023	≤0.1	未超标			
安全填埋						
填报人员	黄俊鹏	企业审核人员： 				2022年2月7日


0033527



企业事业单位应当公开的环境信息表(2022年2月)

单位名称		瀚蓝（惠安）固废处理有限公司		组织机构代码		913505216883072977F		邮政编码		362132			
生产地址		泉州市惠安县山霞镇坡固村		法定代表人		林志伟		联系方式		0595-27673333			
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模		焚烧处理惠安地区生活垃圾发电，设计日处理生活垃圾1200吨，发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染防治设施，符合国家及环评批复要求排放标准		备案号：福建省自行监测平台，版本号：0219083136		证书编号： 91350521683072977F001V			
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况		一期环评批复：闽环保监【2008】107号 一期竣工验收：闽环评验【2012】11号 二期环评批复：泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收：泉环验【2017】8号		环境自行监测方案		排污许可证情况		排放口数量和分布情况		废水排放口1个 废气排放口1个			
突发环境事件应急预案情况		突发环境事件应急预案已备案，备案编号350521-2019-006-L		排放方式		排放浓度（单位：水mg/L、气mg/m ³ ）		执行标准值（单位：水mg/L、气mg/m ³ ）		超标情况			
主要污染物		排入市政污水管网		2.689		500		未超标		0.000524		5.7	
		排入市政污水管网		0.865		25		未超标		0.000638		0.76	
		排入大气环境		4.963		小时均值100 / 日均值80		未超标		0.803		40.7	
		排入大气环境		113.103		小时均值200 / 日均值150		未超标		17.273		271.1	
NO _x													
SO ₂													
NH ₃ -N													
COD													
热灼减率		1.19%		5%		未超标		产生量： 10270.86吨 利用量： 10270.86吨		接收单位：永固 新型建材厂			




飞灰螯合物		安全填埋			产生量： 1499.037 吨 处置量： 1068.26 吨	整合固化养护 经检测达标后 安全填埋
汞	<0.0002	≤0.05	未超标			
铜	0.44	≤40	未超标			
锌	0.329	≤100	未超标			
铅	0.226	≤0.25	未超标			
镉	0.0004	≤0.15	未超标			
铍	<0.00002	≤0.02	未超标			
钡	0.546	≤25	未超标			
镍	0.14	≤0.5	未超标			
砷	0.0518	≤0.3	未超标			
总铬	0.35	≤4.5	未超标			
六价铬	0.028	≤1.5	未超标			
硒	0.0224	≤0.1	未超标			
填报人员	企业审核人员： 				2022年3月1日	



企业事业单位应当公开的环境信息表(2022年3月)

单位名称	瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F		邮政编码	362132	
生产地址	泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	林志伟		联系方式	0595-27673333	
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模	焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况	按环评批复要求建设污染防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准				
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	一期环评批复:闽环保监【2008】107号 一期竣工验收:闽环评验【2012】11号 二期环评批复:泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收:泉环验【2017】8号		环境自行监测方案	备案于福建省自行监测平台,版本号:0219083136				
突发环境事件应急预案情况	突发环境事件应急预案已备案,备案编号350521-2019-006-L		排污许可证明情况	证书编号: 91350521683072977F001V				
	排放方式	排放浓度(单位:水mg/L、气mg/m ³)	执行标准值(单位:水mg/L、气mg/m ³)	超标情况	排放量(单位:吨/月)	核定的排放总量(单位:吨/年)		
主要污染物	COD	排入市政污水管网 1.95	500	未超标	0.000585	5.7		
	NH ₃ -N	排入市政污水管网 0.67	25	未超标	0.000415	0.76		
	SO ₂	排入大气环境 7.626	小时均值100 / 日均值80	未超标	1.393	40.7		
	NO _x	排入大气环境 112.235	小时均值200 / 日均值150	未超标	19.236	271.1		
炉渣		1.9%	5%	未超标	产生量: 11295.66吨 利用量: 11295.66吨	接收单位:永固 新型建材厂		



飞灰螯合物	汞	安全填埋	<0.0002	≤0.05	未超标	产生量： 1440.661吨 处置量： 2366.164吨 螯合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜		2.92	≤40	未超标	
	锌		0.229	≤100	未超标	
	铅		0.178	≤0.25	未超标	
	镉		0.0003	≤0.15	未超标	
	铍		0.012	≤0.02	未超标	
	钡		0.884	≤25	未超标	
	镍		0.05	≤0.5	未超标	
	砷		0.0156	≤0.3	未超标	
	总铬		0.32	≤4.5	未超标	
	六价铬		0.029	≤1.5	未超标	
	硒		0.0186	≤0.1	未超标	
填报人员	黄俊鹏	企业审核人员： 	2022年4月1日			

