

企业事业单位应当公开的环境信息表(2022年4月)

单位名称		瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F	邮政编码	362132	
生产地址		泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	林志伟	联系方式	0595-27673333	
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模		焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准		
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况		一期环评批复:闽环保监【2008】107号 一期竣工验收:闽环评验【2012】11号 二期环评批复:泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收:泉环验【2017】8号		环境自行监测方案		备案于福建省自行监测平台,版本号:0219083136		
				排污许可证情况		证书编号: 91350521683072977F001V		
突发环境事件应急预案情况		突发环境事件应急预案已备案,备案编号350521-2019-006-L		排放口数量和分布情况		废水排放口1个 废气排放口1个		
主要污染物		排放方式	排放浓度(单位:水mg/L、气mg/m ³)	执行标准值(单位:水mg/L、气mg/m ³)	超标情况	排放量(单位:吨/月)	核定的排放总量(单位:吨/年)	
		COD	排入市政污水管网	4.941	500	未超标	0.003088	5.7
		NH ₃ -N	排入市政污水管网	0.964	25	未超标	0.001007	0.76
		SO ₂	排入大气环境	5.258	小时均值100 / 日均值80	未超标	0.807	40.7
		NO _x	排入大气环境	112.07	小时均值200 / 日均值150	未超标	16.439	271.1
炉渣	热灼减率	综合利用	1.9%	5%	未超标	产生量: 9353.68吨 利用量: 9353.68吨	接收单位:永固 新型建材厂	




飞灰螯合物	汞	安全填埋	0.0003	≤ 0.05	未超标	产生量： 1134.284 吨 处置量：0 吨	螯合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜		0.07	≤ 40	未超标		
	锌		1.26	≤ 100	未超标		
	铅		0.222	≤ 0.25	未超标		
	镉		0.0096	≤ 0.15	未超标		
	铍		0.00006	≤ 0.02	未超标		
	钡		0.125	≤ 25	未超标		
	镍		0.26	≤ 0.5	未超标		
	砷		0.0298	≤ 0.3	未超标		
	总铬		0.53	≤ 4.5	未超标		
	六价铬		0.054	≤ 1.5	未超标		
	硒		0.0762	≤ 0.1	未超标		
填报人员	黄俊鹏	企业审核人员： 		(企业盖章) 	2022年5月6日		



企业事业单位应当公开的环境信息表(2022年5月)

单位名称		瀚蓝（惠安）固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F	邮政编码	362132	
生产地址		泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	林志伟	联系方式	0595-27673333	
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模		焚烧处理惠安地区生活垃圾发电，设计日处理生活垃圾 1200 吨，发电机组 24MW		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染防治设施，符合国家及环评批复要求排放标准		
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况		一期环评批复：闽环保监【2008】107号 一期竣工验收：闽环评验【2012】11号 二期环评批复：泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收：泉环验【2017】8号		环境自行监测方案		备案于福建省自行监测平台，版本号：0219083136		
				排污许可证情况		证书编号： 91350521683072977F001V		
突发环境事件应急预案情况		突发环境事件应急预案已备案，备案编号 350521-2019-006-L		排放口数量和分布情况		废水排放口 1 个 废气排放口 1 个		
主要污染物		排放方式	排放浓度（单位： 水 mg/L、气 mg/m ³ ）	执行标准值（单位： 水 mg/L、气 mg/m ³ ）	超标情况	排放量（单位： 吨/月）	核定的排放总量（单位： 吨/年）	
		COD	排入市政污水管网	12.173	500	未超标	0.009081	5.7
		NH ₃ -N	排入市政污水管网	0.089	25	未超标	0.00002	0.76
		SO ₂	排入大气环境	8.308	小时均值 100 / 日均值 80	未超标	1.137	40.7
		NO _x	排入大气环境	110.413	小时均值 200 / 日均值 150	未超标	15.044	271.1
炉渣	热灼减率	综合利用	1.6%	5%	未超标	产生量： 7945.85 吨 利用量： 7945.85 吨	接收单位：永固 新型建材厂	



飞灰螯合物	汞	安全填埋	<0.0002	≤0.05	未超标	产生量： 988.322 吨 处置量： 1406.4 吨	螯合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜		0.09	≤40	未超标		
	锌		0.222	≤100	未超标		
	铅		0.191	≤0.25	未超标		
	镉		0.0022	≤0.15	未超标		
	铍		0.00009	≤0.02	未超标		
	钡		0.588	≤25	未超标		
	镍		<0.04	≤0.5	未超标		
	砷		0.0056	≤0.3	未超标		
	总铬		<0.05	≤4.5	未超标		
	六价铬		0.004	≤1.5	未超标		
	硒		0.0318	≤0.1	未超标		
	填报人员		黄俊鹏	企业审核人员： 			



企业事业单位应当公开的环境信息表(2022年6月)

单位名称		瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F	邮政编码	362132	
生产地址		泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	林志伟	联系方式	0595-27673333	
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模		焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准		
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况		一期环评批复:闽环保监【2008】107号 一期竣工验收:闽环评验【2012】11号 二期环评批复:泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收:泉环验【2017】8号		环境自行监测方案		备案于福建省自行监测平台,版本号:0219083136		
				排污许可证情况		证书编号: 91350521683072977F001V		
突发环境事件应急预案情况		突发环境事件应急预案已备案,备案编号350521-2019-006-L		排放口数量和分布情况		废水排放口1个 废气排放口1个		
主要污染物		排放方式	排放浓度(单位: 水 mg/L、气 mg/m ³)	执行标准值(单位: 水 mg/L、气 mg/m ³)	超标情况	排放量(单位: 吨/月)	核定的排放总量(单位: 吨/年)	
		COD	排入市政污水管网	10.26	500	未超标	0.01658	5.7
		NH ₃ -N	排入市政污水管网	1.828	25	未超标	0.001344	0.76
		SO ₂	排入大气环境	10.326	小时均值 100 / 日均值 80	未超标	1.849	40.7
		NO _x	排入大气环境	117.664	小时均值 200 / 日均值 150	未超标	21.055	271.1
炉渣	热灼减率	综合利用	2.1%	5%	未超标	产生量: 10541.5吨 利用量: 10541.5吨	接收单位:永固 新型建材厂	



飞灰螯合物	汞	安全填埋	<0.0002	≤0.05	未超标	产生量： 1664.066 吨 处置量： 1819.12 吨	螯合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜		0.02	≤40	未超标		
	锌		0.337	≤100	未超标		
	铅		0.152	≤0.25	未超标		
	镉		0.0024	≤0.15	未超标		
	铍		0.00234	≤0.02	未超标		
	钡		0.543	≤25	未超标		
	镍		0.24	≤0.5	未超标		
	砷		0.0112	≤0.3	未超标		
	总铬		0.20	≤4.5	未超标		
	六价铬		0.02	≤1.5	未超标		
	硒		0.0296	≤0.1	未超标		
	填报人员		黄俊鹏	企业审核人员： 			

