


企业事业单位应当公开的环境信息表(2023年07月)

单位名称		瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F	邮政编码	362132
生产地址		泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	林志伟	联系方式	0595-27673333
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模		焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准	
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况		一期环评批复:闽环保监【2008】107号 一期竣工验收:闽环评验【2012】11号 二期环评批复:泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收:泉环验【2017】8号		环境自行监测方案		备案于福建省自行监测平台,版本号:0219083136	
				排污许可证情况		证书编号: 91350521683072977F001V	
突发环境事件应急预案情况		突发环境事件应急预案已备案,备案编号350521-2022-008-L		排放口数量和分布情况		废水排放口1个 废气排放口1个	
		排放方式	排放浓度(单位:水mg/L、气mg/m ³)	执行标准值(单位:水mg/L、气mg/m ³)	超标情况	排放量(单位:吨/月)	核定的排放总量(单位:吨/年)
主要污染物	COD	排入市政污水管网	26.112	500	未超标	0.049744	5.7
	NH ₃ -N	排入市政污水管网	0.578	25	未超标	0.001102	0.76
	SO ₂	排入大气环境	16.08	小时均值100 / 日均值80	未超标	2.752	40.7
	NO _x	排入大气环境	133.231	小时均值200 / 日均值150	未超标	22.325	271.1
炉渣	热灼减率	综合利用	2.0%	5%	未超标	产生量: 12079.46吨 利用量: 12079.46吨	接收单位:永固新型建材厂

飞灰螯合物	汞	安全填埋	0.0002	≤ 0.05	未超标	产生量： 1099.234 吨 处置量： 1321.117 吨	螯合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜		0.18	≤ 40	未超标		
	锌		0.42	≤ 100	未超标		
	铅		0.008	≤ 0.25	未超标		
	镉		0.0003	≤ 0.15	未超标		
	铍		0.00002	≤ 0.02	未超标		
	钡		1.67	≤ 25	未超标		
	镍		0.24	≤ 0.5	未超标		
	砷		0.0405	≤ 0.3	未超标		
	总铬		0.73	≤ 4.5	未超标		
	六价铬		0.004	≤ 1.5	未超标		
	硒		0.0538	≤ 0.1	未超标		
填报人员	苏文森	企业审核人员： 	 (企业盖章)		2023 年 8 月 1 日		



企业事业单位应当公开的环境信息表 (2023 年 08 月)

单位名称		瀚蓝（惠安）固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F	邮政编码	362132
生产地址		泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	林志伟	联系方式	0595-27673333
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模		焚烧处理惠安地区生活垃圾发电，设计日处理生活垃圾 1200 吨，发电机组 24MW		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染防治设施，符合国家及环评批复要求排放标准	
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况		一期环评批复：闽环保监【2008】107 号 一期竣工验收：闽环评验【2012】11 号 二期环评批复：泉环评函【2013】书 18 号 二期竣工验收：泉环验【2017】8 号		环境自行监测方案		备案于福建省自行监测平台，版本号：0219083136	
				排污许可证情况		证书编号： 91350521683072977F001V	
突发环境事件应急预案情况		突发环境事件应急预案已备案，备案编号 350521-2022-008-L		排放口数量和分布情况		废水排放口 1 个 废气排放口 1 个	
		排放方式	排放浓度（单位： 水 mg/L、气 mg/m ³ ）	执行标准值（单位： 水 mg/L、气 mg/m ³ ）	超标情况	排放量（单位： 吨/月）	核定的排放总量（单位： 吨/年）
主要污染物	COD	排入市政污水管网	25.417	500	未超标	0.03818	5.7
	NH ₃ -N	排入市政污水管网	0.38	25	未超标	0.00057	0.76
	SO ₂	排入大气环境	18.634	小时均值 100 / 日均值 80	未超标	3.257	40.7
	NO _x	排入大气环境	130.234	小时均值 200 / 日均值 150	未超标	22.985	271.1
炉渣	热灼减率	综合利用	1.8%	5%	未超标	产生量： 15820.64 吨 利用量： 15820.64 吨	接收单位：永固 新型建材厂

飞灰螯合物	汞	安全填埋	0.0002	≤ 0.05	未超标	产生量： 1701.772 吨 处置量： 2120.928 吨	螯合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜		0.29	≤ 40	未超标		
	锌		0.234	≤ 100	未超标		
	铅		0.194	≤ 0.25	未超标		
	镉		0.0018	≤ 0.15	未超标		
	铍		0.00002	≤ 0.02	未超标		
	钡		1.49	≤ 25	未超标		
	镍		0.32	≤ 0.5	未超标		
	砷		0.0149	≤ 0.3	未超标		
	总铬		0.39	≤ 4.5	未超标		
	六价铬		0.082	≤ 1.5	未超标		
	硒		0.0644	≤ 0.1	未超标		
填报人员	苏文森	企业审核人员： 			 (企业盖章)		2023 年 9 月 1 日

企业事业单位应当公开的环境信息表(2023年09月)

单位名称	瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F	邮政编码	362132	
生产地址	泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	林志伟	联系方式	0595-27673333	
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模	焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况	按环评批复要求建设污染防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准			
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	一期环评批复:闽环保监【2008】107号 一期竣工验收:闽环评验【2012】11号 二期环评批复:泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收:泉环验【2017】8号		环境自行监测方案	备案于福建省自行监测平台,版本号:0219083136			
			排污许可证情况	证书编号: 91350521683072977F001V			
突发环境事件应急预案情况	突发环境事件应急预案已备案,备案编号350521-2022-008-L		排放口数量和分布情况	废水排放口1个 废气排放口1个			
		排放方式	排放浓度(单位:水mg/L、气mg/m ³)	执行标准值(单位:水mg/L、气mg/m ³)	超标情况	排放量(单位:吨/月)	核定的排放总量(单位:吨/年)
主要污染物	COD	排入市政污水管网	13.33	500	未超标	0.018314	5.7
	NH ₃ -N	排入市政污水管网	0.26	25	未超标	0.000358	0.76
	SO ₂	排入大气环境	17.341	小时均值100 / 日均值80	未超标	3.201	40.7
	NO _x	排入大气环境	134.297	小时均值200 / 日均值150	未超标	24.006	271.1
炉渣	热灼减率	综合利用	2.2%	5%	未超标	产生量: 13291.5吨 利用量: 13291.5吨	接收单位:永固新型建材厂

飞灰螯合物	汞	安全填埋	0.00069	≤ 0.05	未超标	产生量： 1294.141 吨 处置量： 711.557 吨	螯合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜		0.17	≤ 40	未超标		
	锌		0.0137	≤ 100	未超标		
	铅		0.006	≤ 0.25	未超标		
	镉		0.0008	≤ 0.15	未超标		
	铍		0.00002	≤ 0.02	未超标		
	钡		1.6749	≤ 25	未超标		
	镍		0.0043	≤ 0.5	未超标		
	砷		0.005869	≤ 0.3	未超标		
	总铬		0.4932	≤ 4.5	未超标		
	六价铬		0.406	≤ 1.5	未超标		
	硒		0.040375	≤ 0.1	未超标		
填报人员	苏文森	企业审核人员： 			 (企业盖章)		2023年10月7日