




企业事业单位应当公开的环境信息表(2023年04月)

单位名称		瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码		91350521683072977F		邮政编码		362132					
生产地址		泉州市惠安县山霞镇坂固村		法定代表人		林志伟		联系方式		0595-27673333					
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模		焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况		环境自行监测方案		按环评批复要求建设污染防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准		备案号:福建省自行监测平台,版本号:0219083136					
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况		一期环评批复:闽环保监【2008】107号 一期竣工验收:闽环评验【2012】11号 二期环评批复:泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收:泉环验【2017】8号		排污许可证情况		证书编号: 91350521683072977F001V		突发环境事件应急预案情况		突发环境事件应急预案已备案,备案编号350521-2022-008-1					
主要污染物		排放方式		排放浓度(单位:水mg/L、气mg/m ³)		执行标准值(单位:水mg/L、气mg/m ³)		超标情况		排放量(单位:吨/月)		核定的排放总量(单位:吨/年)			
		COD		排入市政污水管网		14.243		500		未超标		0.018545		5.7	
		NH ₃ -N		排入市政污水管网		0.661		25		未超标		0.000892		0.76	
		SO ₂		排入大气环境		22.653		小时均值100 / 日均值80		未超标		3.855		40.7	
		NO _x		排入大气环境		127.932		小时均值200 / 日均值150		未超标		21.564		271.1	
炉渣		热灼减率		综合利用		1.8%		5%		未超标		产生量: 13231.52吨 利用量: 13231.52吨		接收单位:永固新型建材厂	





飞灰整合物	汞	0.0002	≤0.05	未超标	产生量： 1374.681 吨 处置量： 1352.799 吨	螯合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜	0.18	≤40	未超标		
	锌	0.521	≤100	未超标		
	铅	0.011	≤0.25	未超标		
	镉	0.0033	≤0.15	未超标		
	铍	0.00002	≤0.02	未超标		
	钡	1.16	≤25	未超标		
	镍	0.38	≤0.5	未超标		
	砷	0.025	≤0.3	未超标		
	总铬	1.01	≤4.5	未超标		
	六价铬	0.147	≤1.5	未超标		
硒	0.0458	≤0.1	未超标			
安全填埋						
填报人员	苏文森	企业审核人员： 		(企业盖章) 	2023年5月1日	



企事业单位应当公开的环境信息表(2023年05月)

单位名称	瀚蓝（惠安）固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F	邮政编码	362132	
生产地址	泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	林志伟	联系方式	0595-27673333	
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模	焚烧处理惠安地区生活垃圾发电，设计日处理生活垃圾1200吨，发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染防治设施，符合国家及环评批复要求排放标准		
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	一期环评批复：闽环保监【2008】107号 二期环评批复：泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收：泉环验【2017】8号		环境自行监测方案		备案号福建省自行监测平台，版本号：0219083136		
	突发环境事件应急预案情况		排污许可证情况		证书编号： 91350521683072977F001V		
主要污染物	排放方式	排放浓度（单位：水mg/L、气mg/m ³ ）	执行标准值（单位：水mg/L、气mg/m ³ ）	超标情况	排放量（单位：吨/月）	核定的排放总量（单位：吨/年）	
	COD	排入市政污水管网	5.751	500	未超标	0.005493	5.7
	NH ₃ -N	排入市政污水管网	1.062	25	未超标	0.001076	0.76
	SO ₂	排入大气环境	21.434	小时均值100 / 日均值80	未超标	3.933	40.7
	NO _x	排入大气环境	112.284	小时均值200 / 日均值150	未超标	20.334	271.1
炉渣	热灼减率	综合利用	1.8%	5%	未超标	产生量： 13021.64吨 利用量： 13021.64吨	接收单位：永固新型建材厂





飞灰整合物	汞	0.0002	≤0.05	未超标	产生量： 1347.732 吨 处置量： 1593.926 吨 整合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜	0.2	≤40	未超标	
	锌	0.63	≤100	未超标	
	铅	0.024	≤0.25	未超标	
	镉	0.0018	≤0.15	未超标	
	铍	0.00002	≤0.02	未超标	
	钡	0.775	≤25	未超标	
	镍	0.22	≤0.5	未超标	
	砷	0.0356	≤0.3	未超标	
	总铬	0.64	≤4.5	未超标	
六价铬	0.172	≤1.5	未超标		
硒	0.0773	≤0.1	未超标		
安全填埋					
企业审核人员：	 				
企业审核人员：	(企业盖章) 2023年6月1日				
填报人员	苏文森				

企事业单位应当公开的环境信息表(2023年06月)

单位名称		瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码		91350521683072977F		邮政编码		362132					
生产地址		泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人		林志伟		联系方式		0595-27673333					
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模		焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准		备案号		福建省自行监测平台,版本号:0219083136					
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况		一期环评批复:闽环保监【2008】107号 一期竣工验收:闽环评验【2012】11号 二期环评批复:泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收:泉环验【2017】8号		环境自行监测方案		备案号		福建省自行监测平台,版本号:0219083136		证书编号:91350521683072977F001V					
突发环境事件应急预案情况		突发环境事件应急预案已备案,备案编号350521-2022-008-L		排污许可证情况		排放口数量和分布情况		废水排放口1个 废气排放口1个							
主要污染物		排放方式		排放浓度(单位:水mg/L、气mg/m ³)		执行标准值(单位:水mg/L、气mg/m ³)		超标情况		排放量(单位:吨/月)		核定的排放总量(单位:吨/年)			
		COD		排入市政污水管网		24.115		500		未超标		0.019244		5.7	
		NH ₃ -N		排入市政污水管网		0.326		25		未超标		0.000223		0.76	
		SO ₂		排入大气环境		17.9		小时均值100 / 日均值80		未超标		3.087		40.7	
		NO _x		排入大气环境		131.343		小时均值200 / 日均值150		未超标		22.293		271.1	
炉渣		热灼减率		综合利用		5%		未超标		产生量: 13020.7吨 利用量: 13020.7吨		接收单位:永固 新型建材厂			



飞灰整合物	汞	0.00002	≤0.05	未超标	产生量： 1267.452 吨 处置量： 761.002 吨	整合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜	0.18	≤40	未超标		
	锌	0.175	≤100	未超标		
	铅	0.014	≤0.25	未超标		
	镉	0.0005	≤0.15	未超标		
	铍	0.00002	≤0.02	未超标		
	钡	0.904	≤25	未超标		
	镍	0.23	≤0.5	未超标		
	砷	0.0165	≤0.3	未超标		
	总铬	0.86	≤4.5	未超标		
六价铬	0.004	≤1.5	未超标	安全填埋		
硒	0.08	≤0.1	未超标			
填报人员	苏文森	企业审核人员： 		(企业盖章) 	2023年7月3日	

