



企业事业单位应当公开的环境信息表(2022年10月)


单位名称		瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F	邮政编码	362132	
生产地址		泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	林志伟	联系方式	0595-27673333	
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模		焚烧处理惠安地区生活垃圾发电, 设计日处理生活垃圾1200吨, 发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染防治设施, 符合国家及环评批复要求排放标准		
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况		一期环评批复: 闽环保监【2008】107号 一期竣工验收: 闽环评验【2012】11号 二期环评批复: 泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收: 泉环验【2017】8号		环境自行监测方案		备案于福建省自行监测平台, 版本号: 0219083136		
				排污许可证情况		证书编号: 91350521683072977F001V		
突发环境事件应急预案情况		突发环境事件应急预案已备案, 备案编号 350521-2019-006-L		排放口数量和分布情况		废水排放口 1 个 废气排放口 1 个		
主要污染物		排放方式	排放浓度(单位: 水 mg/L、气 mg/m ³)	执行标准值(单位: 水 mg/L、气 mg/m ³)	超标情况	排放量(单位: 吨/月)	核定的排放总量(单位: 吨/年)	
		COD	排入市政污水管网	2.807	500	未超标	0.001943	5.7
		NH ₃ -N	排入市政污水管网	0.024	25	未超标	0.000003	0.76
		SO ₂	排入大气环境	11.449	小时均值 100 / 日均值 80	未超标	2.02	40.7
		NO _x	排入大气环境	121.266	小时均值 200 / 日均值 150	未超标	20.616	271.1
炉渣	热灼减率	综合利用	1.9%	5%	未超标	产生量: 12094.9 吨 利用量: 12094.9 吨	接收单位: 永固新型建材厂	

飞灰螯合物	汞	安全填埋	0.0002	≤ 0.05	未超标	产生量： 1738.462 吨 处置量： 1714.6 吨	螯合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜		0.02	≤ 40	未超标		
	锌		0.198	≤ 100	未超标		
	铅		0.222	≤ 0.25	未超标		
	镉		0.0012	≤ 0.15	未超标		
	铍		0.00002	≤ 0.02	未超标		
	钡		0.702	≤ 25	未超标		
	镍		0.14	≤ 0.5	未超标		
	砷		0.0086	≤ 0.3	未超标		
	总铬		0.42	≤ 4.5	未超标		
	六价铬		0.038	≤ 1.5	未超标		
	硒		0.0512	≤ 0.1	未超标		
填报人员	苏文森	企业审核人员： 	(企业盖章) 		2022 年 11 月 1 日		



企业事业单位应当公开的环境信息表(2022年11月)

单位名称	瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F	邮政编码	362132	
生产地址	泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	林志伟	联系方式	0595-27673333	
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模	焚烧处理惠安地区生活垃圾发电, 设计日处理生活垃圾 1200 吨, 发电机组 24MW		防治污染设施的建设和运行情况	按环评批复要求建设污染防治设施, 符合国家及环评批复要求排放标准			
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	一期环评批复: 闽环保监【2008】107号 一期竣工验收: 闽环评验【2012】11号 二期环评批复: 泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收: 泉环验【2017】8号		环境自行监测方案	备案于福建省自行监测平台, 版本号: 0219083136			
			排污许可证情况	证书编号: 91350521683072977F001V			
突发环境事件应急预案情况	突发环境事件应急预案已备案, 备案编号 350521-2022-008-L		排放口数量和分布情况	废水排放口 1 个 废气排放口 1 个			
		排放方式	排放浓度(单位: 水 mg/L、气 mg/m ³)	执行标准值(单位: 水 mg/L、气 mg/m ³)	超标情况	排放量(单位: 吨/月)	核定的排放总量(单位: 吨/年)
主要污染物	COD	排入市政污水管网	0	500	未超标	0	5.7
	NH ₃ -N	排入市政污水管网	0	25	未超标	0	0.76
	SO ₂	排入大气环境	10.623	小时均值 100 / 日均值 80	未超标	1.792	40.7
	NO _x	排入大气环境	118.807	小时均值 200 / 日均值 150	未超标	18.837	271.1
炉渣	热灼减率	综合利用	1.7%	5%	未超标	产生量: 12060.76 吨 利用量: 12060.76 吨	接收单位: 永固新型建材厂




飞灰螯合物	汞	安全填埋	0.0002	≤ 0.05	未超标	产生量： 1751.146 吨 处置量： 1906.036 吨	螯合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜		0.13	≤ 40	未超标		
	锌		0.305	≤ 100	未超标		
	铅		0.06	≤ 0.25	未超标		
	镉		0.0002	≤ 0.15	未超标		
	铍		0.00002	≤ 0.02	未超标		
	钡		0.574	≤ 25	未超标		
	镍		0.42	≤ 0.5	未超标		
	砷		0.017	≤ 0.3	未超标		
	总铬		0.33	≤ 4.5	未超标		
	六价铬		0.031	≤ 1.5	未超标		
	硒		0.0298	≤ 0.1	未超标		
	填报人员		苏文森	企业审核人员： 			



企业事业单位应当公开的环境信息表(2022年12月)

单位名称	瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F	邮政编码	362132		
生产地址	泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	林志伟	联系方式	0595-27673333		
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模	焚烧处理惠安地区生活垃圾发电, 设计日处理生活垃圾 1200 吨, 发电机组 24MW		防治污染设施的建设和运行情况	按环评批复要求建设污染防治设施, 符合国家及环评批复要求排放标准				
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	一期环评批复: 闽环保监【2008】107号 一期竣工验收: 闽环评验【2012】11号 二期环评批复: 泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收: 泉环验【2017】8号		环境自行监测方案	备案于福建省自行监测平台, 版本号: 0219083136				
			排污许可证情况	证书编号: 91350521683072977F001V				
突发环境事件应急预案情况	突发环境事件应急预案已备案, 备案编号 350521-2022-008-L		排放口数量和分布情况	废水排放口 1 个 废气排放口 1 个				
主要污染物		排放方式	排放浓度(单位: 水 mg/L、气 mg/m ³)	执行标准值(单位: 水 mg/L、气 mg/m ³)	超标情况	排放量(单位: 吨/月)	核定的排放总量(单位: 吨/年)	
		COD	排入市政污水管网	9.844	500	未超标	0.004774	5.7
		NH ₃ -N	排入市政污水管网	0	25	未超标	0	0.76
		SO ₂	排入大气环境	10.352	小时均值 100 / 日均值 80	未超标	1.842	40.7
		NO _x	排入大气环境	122.123	小时均值 200 / 日均值 150	未超标	18.659	271.1
炉渣	热灼减率	综合利用	1.7%	5%	未超标	产生量: 13036.86 吨 利用量: 13036.86 吨	接收单位: 永固 新型建材厂	



飞灰螯合物	汞	安全填埋	0.0002	≤ 0.05	未超标	产生量： 1656.345 吨 处置量： 2681.544 吨	螯合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜		0.23	≤ 40	未超标		
	锌		0.367	≤ 100	未超标		
	铅		0.01	≤ 0.25	未超标		
	镉		0.0009	≤ 0.15	未超标		
	铍		0.00002	≤ 0.02	未超标		
	钡		0.674	≤ 25	未超标		
	镍		0.27	≤ 0.5	未超标		
	砷		0.028	≤ 0.3	未超标		
	总铬		0.21	≤ 4.5	未超标		
	六价铬		0.004	≤ 1.5	未超标		
	硒		0.0587	≤ 0.1	未超标		
填报人员	苏文森	企业审核人员： 		(企业盖章)	2023年1月4日		

