


## 企事业单位应当公开的环境信息表(2023年10月)

单位名称		瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F	邮政编码	362132	
生产地址		泉州市惠安县山霞镇垵厝村		法定代表人	林志伟	联系方式	0595-27673333	
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模		焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组2台		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准		
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况		一期环评批复: 闽环保监【2008】107号 一期竣工验收: 闽环评验【2012】11号 二期环评批复: 泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收: 泉环评【2017】8号		环境自行监测方案		备案号: 福建省自行监测平台, 版本号: 0905101454 证书编号: 91350521683072977F001V		
突发环境事件应急预案情况		突发环境事件应急预案已备案, 备案编号 350521-2023-024-1		排污许可证情况		排放口数量和分布情况 废水排放口1个 废气排放口1个		
主要污染物	排放方式		排放浓度(单位: 水 mg/L、气 mg/m <sup>3</sup> )	执行标准值(单位: 水 mg/L、气 mg/m <sup>3</sup> )	超标情况	排放量(单位: 吨/月)	核定的排放量(单位: 吨/年)	
	COD		排入市政污水管网	16.203	500	未超标	0.013198	5.7
	NH <sub>3</sub> -N		排入市政污水管网	0.767	25	未超标	0.000625	0.76
	SO <sub>2</sub>		排入大气环境	17.697	小时均值 100 / 日均值 80	未超标	3.209	40.7
NO <sub>x</sub>		排入大气环境	133.865	小时均值 200 / 日均值 150	未超标	23.559	271.1	
炉渣		综合利用	2.0%	5%	未超标	产生量: 11784.74吨 利用量: 11784.74吨	接收单位: 永固新型建材厂	




飞灰聚合物	汞	0.0002	≤0.05	未超标	产生量： 1043.064 吨 处置量： 1544.479 吨  整合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜	0.17	≤40	未超标	
	锌	0.159	≤100	未超标	
	铅	0.031	≤0.25	未超标	
	镉	0.0009	≤0.15	未超标	
	铍	0.00002	≤0.02	未超标	
	钡	1.32	≤25	未超标	
	镍	0.31	≤0.5	未超标	
	砷	0.0312	≤0.3	未超标	
	总铬	0.26	≤4.5	未超标	
	六价铬	0.381	≤1.5	未超标	
硒	0.0762	≤0.1	未超标		
填报人员	苏文森	企业审核人员： 		(企业盖章)	2023年11月1日



## 企业事业单位应当公开的环境信息表(2023年11月)

单位名称		瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F	邮政编码	362132	
生产地址		泉州市惠安县山霞镇霞固村		法定代表人	林志伟	联系方式	0595-27673333	
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模		焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组2.4MW		防治污染设施的建设和运行情况	按环评批复要求建设污染防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准			
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况		一期环评批复:闽环保监【2008】107号 一期竣工验收:闽环评验【2012】11号 二期环评批复:泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收:泉环验【2017】8号		环境自行监测方案	备案号福建省自行监测平台,版本号:0905101454			
突发环境事件应急预案情况		突发环境事件应急预案已备案,备案编号350521-2023-024-1		排污许可证情况	证书编号: 91350521683072977F001V			
		排放方式	排放浓度(单位:水mg/L、气mg/m <sup>3</sup> )	执行标准值(单位:水mg/L、气mg/m <sup>3</sup> )	超标情况	排放量(单位:吨/月)	核定的排放总量(单位:吨/年)	
主要污染物		COD	排入市政污水管网	8.149	500	未超标	0.004735	5.7
		NH <sub>3</sub> -N	排入市政污水管网	0.612	25	未超标	0.000355	0.76
		SO <sub>2</sub>	排入大气环境	13.818	小时均值100 / 日均值80	未超标	2.528	40.7
		NO <sub>x</sub>	排入大气环境	137.361	小时均值200 / 日均值150	未超标	24.299	271.1
炉渣		热灼减率	综合利用	2.2%	5%	未超标	产生量: 12019.92吨 利用量: 12019.92吨	接收单位:永固新型建材厂




飞灰螯合物	汞	0.0002	≤0.05	未超标	产生量： 1115.617 吨 处置量： 704.209 吨	整合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜	0.19	≤40	未超标		
	锌	0.526	≤100	未超标		
	铅	0.028	≤0.25	未超标		
	镉	0.0013	≤0.15	未超标		
	铍	0.00002	≤0.02	未超标		
	钡	1.01	≤25	未超标		
	镍	0.31	≤0.5	未超标		
	砷	0.0246	≤0.3	未超标		
	总铬	0.41	≤4.5	未超标		
六价铬	0.156	≤1.5	未超标			
硒	0.0611	≤0	未超标			
安全填埋						
填报人员	苏文森	企业审核人员： 		(企业盖章) 	2023年12月1日	



## 企业事业单位应当公开的环境信息表(2023年12月)

单位名称		瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码		91350521683072977F		邮政编码		362132			
生产地址		泉州市惠安县山霞镇坡固村		法定代表人		林志伟		联系方式		0595-27673333			
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模		焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况		环境自行监测方案		排污许可证情况		排放口数量和分布情况			
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况		一期环评批复:闽环保监【2008】107号 一期竣工验收:闽环评验【2012】11号 二期环评批复:泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收:泉环验【2017】8号		备案号:福建省自行监测平台,版本号:0905101454		证书编号:91350521683072977F001V		废水排放口1个 废气排放口1个					
突发环境事件应急预案情况		突发环境事件应急预案已备案,备案编号350521-2023-024-L											
主要污染物	排放方式		排放浓度(单位:水mg/L、气mg/m <sup>3</sup> )		执行标准值(单位:水mg/L、气mg/m <sup>3</sup> )		超标情况		排放量(单位:吨/月)		核定的排放总量(单位:吨/年)		
	COD		排入市政污水管网 4.119		500		未超标		0.007436		5.7		
	NH <sub>3</sub> -N		排入市政污水管网 0.694		25		未超标		0.001252		0.76		
	SO <sub>2</sub>		排入大气环境 13.402		小时均值100 / 日均值80		未超标		2.203		40.7		
NO <sub>x</sub>		排入大气环境 137.993		小时均值200 / 日均值150		未超标		21.578		271.1			
炉渣		热灼减率 综合利用		2.3%		5%		未超标		产生量: 11366.66吨 利用量: 11366.66吨		接收单位:永固 新型建材厂	



飞灰整合物	汞	0.0005	≤0.05	未超标	产生量： 1245.141 吨 处置量： 1436.984 吨	整合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜	0.0001	≤40	未超标		
	锌	0.0222	≤100	未超标		
	铅	0.0002	≤0.25	未超标		
	镉	0.0003	≤0.15	未超标		
	铍	0.0002	≤0.02	未超标		
	钡	1.9642	≤25	未超标		
	镍	0.0028	≤0.5	未超标		
	砷	0.0052	≤0.3	未超标		
	总铬	0.4245	≤4.5	未超标		
六价铬	0.183	≤1.5	未超标	2024年1月2日		
硒	0.0961	≤0.1	未超标			
填报人员	苏文森	企业审核人员： 				

