

企业事业单位应当公开的环境信息表(2024年01月)

单位名称	瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F		邮政编码	362132		
生产地址	泉州市惠安县山霞镇埭田村		法定代表人	林志伟		联系方式	0595-27673333		
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模	焚烧处理惠安地区生活垃圾发电, 设计日处理生活垃圾 1200 吨, 发电机组 24MW		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染防治设施, 符合国家及环评批复要求排放标准				
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	一期环评批复: 闽环保监【2008】107号 一期竣工验收: 闽环评验【2012】11号 二期环评批复: 泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收: 泉环验【2017】8号		环境自行监测方案		备案于福建省自行监测平台, 版本号: 0905101454				
			排污许可证情况		证书编号: 91350521683072977F001V				
突发环境事件应急预案情况	突发环境事件应急预案已备案, 备案编号 350521-2023-024-L		排放口数量和分布情况		废水排放口 1 个 废气排放口 1 个				
主要污染物		排放方式	排放浓度 (单位: 水 mg/L、气 mg/m ³)	执行标准值 (单位: 水 mg/L、气 mg/m ³)	超标情况	排放量 (单位: 吨/月)	核定的排放总量 (单位: 吨/年)		
		COD	排入市政污水管网	4.402	500	未超标	0.012849	5.7	
		NH ₃ -N	排入市政污水管网	0.455	25	未超标	0.001329	0.76	
		SO ₂	排入大气环境	27.7	小时均值 100 / 日均值 80	未超标	4.088	40.7	
		NO _x	排入大气环境	134.829	小时均值 200 / 日均值 150	未超标	23.226	271.1	
炉渣	热灼减率	综合利用	1.9%	5%	未超标	产生量: 12820.4 吨 利用量: 12820.4 吨	接收单位: 永固新型建材厂		

飞灰螯合物	汞	安全填埋	0.0002	≤ 0.05	未超标	产生量： 1480.701 吨 处置量： 1358.457 吨	螯合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜		0.22	≤ 40	未超标		
	锌		0.542	≤ 100	未超标		
	铅		0.014	≤ 0.25	未超标		
	镉		0.0008	≤ 0.15	未超标		
	铍		0.00002	≤ 0.02	未超标		
	钡		1.66	≤ 25	未超标		
	镍		0.41	≤ 0.5	未超标		
	砷		0.018	≤ 0.3	未超标		
	总铬		0.58	≤ 4.5	未超标		
	六价铬		0.27	≤ 1.5	未超标		
	硒		0.0373	≤ 0.1	未超标		
填报人员	苏文森	企业审核人员：  (企业盖章)			2024年2月1日		



企业事业单位应当公开的环境信息表(2024年02月)

单位名称		瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F	邮政编码	362132
生产地址		泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	林志伟	联系方式	0595-27673333
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模		焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组24MW		污染防治设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准	
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况		一期环评批复:闽环保监【2008】107号 一期竣工验收:闽环评验【2012】11号 二期环评批复:泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收:泉环验【2017】8号		环境自行监测方案		备案于福建省自行监测平台,版本号:0905101454	
				排污许可证情况		证书编号: 91350521683072977F001V	
突发环境事件应急预案情况		突发环境事件应急预案已备案,备案编号350521-2023-024-L		排放口数量和分布情况		废水排放口1个 废气排放口1个	
		排放方式	排放浓度(单位:水mg/L、气mg/m ³)	执行标准值(单位:水mg/L、气mg/m ³)	超标情况	排放量(单位:吨/月)	核定的排放总量(单位:吨/年)
主要污染物	COD	排入市政污水管网	3.671	500	未超标	0.004475	5.7
	NH ₃ -N	排入市政污水管网	0.223	25	未超标	0.000277	0.76
	SO ₂	排入大气环境	7.803	小时均值100 / 日均值80	未超标	1.308	40.7
	NO _x	排入大气环境	139.962	小时均值200 / 日均值150	未超标	23.245	271.1
炉渣	热灼减率	综合利用	1.8%	5%	未超标	产生量: 11235.4吨 利用量: 11235.4吨	接收单位:永固新型建材厂

飞灰螯合物	汞	安全填埋	0.0002	≤ 0.05	未超标	产生量： 1229.35 吨 处置量： 1597.643 吨	螯合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜		0.21	≤ 40	未超标		
	锌		0.246	≤ 100	未超标		
	铅		0.046	≤ 0.25	未超标		
	镉		0.0008	≤ 0.15	未超标		
	铍		0.00002	≤ 0.02	未超标		
	钡		1.82	≤ 25	未超标		
	镍		0.42	≤ 0.5	未超标		
	砷		0.0122	≤ 0.3	未超标		
	总铬		0.58	≤ 4.5	未超标		
	六价铬		0.191	≤ 1.5	未超标		
	硒		0.0883	≤ 0.1	未超标		
填报人员	苏文森	企业审核人员： 	 (企业盖章)		2024年3月1日		

企业事业单位应当公开的环境信息表(2024 年 03 月)

单位名称		瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F	邮政编码	362132	
生产地址		泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	林志伟	联系方式	0595-27673333	
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模		焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾 1200 吨,发电机组 3.24MW		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准		
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况		一期环评批复:闽环保监【2008】107号 一期竣工验收:闽环评验【2012】T1号 二期环评批复:泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收:泉环验【2017】8号		环境自行监测方案		备案于福建省自行监测平台,版本号:0905101454		
		突发环境事件应急预案情况		排放口数量和分布情况		证书编号: 91350521683072977F001V		
突发环境事件应急预案情况		突发环境事件应急预案已备案,备案编号 350521-2023-024-L		排放口数量和分布情况		废水排放口 1 个 废气排放口 1 个		
主要污染物		排放方式	排放浓度(单位:水 mg/L、气 mg/m ³)	执行标准值(单位:水 mg/L、气 mg/m ³)	超标情况	排放量(单位:吨/月)	核定的排放总量(单位:吨/年)	
		COD	排入市政污水管网	2.44	500	未超标	0.003217	5.7
		NH ₃ -N	排入市政污水管网	0.167	25	未超标	0.00022	0.76
		SO ₂	排入大气环境	13.01	小时均值 100 / 日均值 80	未超标	2.272	40.7
		NO _x	排入大气环境	138.192	小时均值 200 / 日均值 150	未超标	23.731	271.1
炉渣	热灼减率	综合利用	1.9%	5%	未超标	产生量: 12499.14 吨 利用量: 12499.14 吨	接收单位:永固新型建材厂	

飞灰螯合物	汞	安全填埋	0.0002	≤ 0.05	未超标	产生量： 1188.655 吨 处置量： 1119.196 吨	螯合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜		0.0014	≤ 40	未超标		
	锌		14.4	≤ 100	未超标		
	铅		0.043	≤ 0.25	未超标		
	镉		0.0014	≤ 0.15	未超标		
	铍		0.00002	≤ 0.02	未超标		
	钡		1.74	≤ 25	未超标		
	镍		0.44	≤ 0.5	未超标		
	砷		0.0101	≤ 0.3	未超标		
	总铬		0.5	≤ 4.5	未超标		
	六价铬		0.068	≤ 1.5	未超标		
	硒		0.0259	≤ 0.1	未超标		
填报人员	苏文森	企业审核人员：			(企业盖章)	2024年4月3日	