




企业事业单位应当公开的环境信息表(2025年3月)

单位名称	瀚蓝（惠安）固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F		邮政编码	362132				
生产地址	泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	林志伟		联系方式	0595-27673333				
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模	焚烧处理惠安地区生活垃圾发电，设计日处理生活垃圾1200吨，发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染防治设施，符合国家及环评批复要求排放标准						
			环境自行监测方案	备案于福建省自行监测平台，版本号：0905101454							
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	一期环评批复：闽环保监【2008】107号 一期竣工验收：闽环评验【2012】11号 二期环评批复：泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收：泉环验【2017】8号		排污许可证情况		证书编号：91350521683072977F001V						
突发环境事件应急预案情况	突发环境事件应急预案已备案，备案编号350521-2023-024-L		排放口数量和分布情况		废水排放口1个 废气排放口1个						
主要污染物	排放方式		排放浓度（单位：水mg/L、气mg/m ³ ）	执行标准值（单位：水mg/L、气mg/m ³ ）		超标情况		排放量（单位：吨/月）	核定的排放总量（单位：吨/年）		
				排入市政污水管网		500	未超标			0.020146	5.7
	排入市政污水管网		0.524	25	未超标	0.001191	0.76				
	排入大气环境		22.843	小时均值100 / 日均值80	未超标	3.808	40.7				
	排入大气环境		133.497	小时均值200 / 日均值150	未超标	21.693	271.1				
炉渣	热灼减率		综合利用		1.9%		5%		未超标	产生量： 11963.2吨 利用量： 11963.2吨	接收单位：永固 新型建材厂





飞灰螯合物	汞	0.0002	≤0.05	未超标	产生量： 1509.481 吨 处置量： 1294.879 吨 整合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜	0.16	≤40	未超标	
	锌	0.234	≤100	未超标	
	铅	0.02	≤0.25	未超标	
	镉	0.0068	≤0.15	未超标	
	铍	0.00002	≤0.02	未超标	
	钡	4.15	≤25	未超标	
	镍	0.39	≤0.5	未超标	
	砷	0.178	≤0.3	未超标	
	总铬	0.2	≤4.5	未超标	
六价铬	0.11	≤1.5	未超标		
硒	0.0255	≤0.1	未超标		
安全填埋					
企业审核人员：					2025年4月9日

江苏恒利有限公司

企业事业单位应当公开的环境信息表(2025年2月)

单位名称		瀚蓝（惠安）固废处理有限公司		组织机构代码		91350521683072977F		邮政编码		362132			
生产地址		泉州市惠安县山霞镇坂固村		法定代表人		林志伟		联系方式		0595-27673333			
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模		焚烧处理惠安地区生活垃圾发电，设计日处理生活垃圾1200吨，发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染防治设施；符合国家及环评批复要求排放标准		备案号福建省自行监测平台，版本号：0905101454		证书编号：91350521683072977F001V			
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况		一期环评批复：闽环保监【2008】107号 一期竣工验收：闽环评验【2012】11号 二期环评批复：泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收：泉环验【2017】8号		环境自行监测方案		排污许可证情况		废水排放口1个 废气排放口1个		核定的排放总量(单位：吨/年)			
突发环境事件应急预案情况		突发环境事件应急预案已备案，备案编号350521-2023-024-L		排放口数量和分布情况									
主要污染物		排放方式		排放浓度(单位：水mg/L、气mg/m ³)		执行标准值(单位：水mg/L、气mg/m ³)		超标情况		排放量(单位：吨/月)			
		COD		排入市政污水管网		8.892		500		未超标		0.013	
		NH ₃ -N		排入市政污水管网		2.664		25		未超标		0.003898	
		SO ₂		排入大气环境		14.561		小时均值100 / 日均值80		未超标		2.301	
		NO _x		排入大气环境		142.259		小时均值200 / 日均值150		未超标		22.057	
炉渣		热灼减率		综合利用		2.3%		5%		未超标		产生量：11410.82吨 利用量：11410.82吨 接收单位：永固新型建材厂	



飞灰整合物	汞	0.0002	≤0.05	未超标	安全填埋	产生量： 1302.857 吨 处置量： 1701.002 吨	整合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜	0.13	≤40	未超标			
	锌	0.099	≤100	未超标			
	铅	0.023	≤0.25	未超标			
	镉	0.0021	≤0.15	未超标			
	铍	0.00002	≤0.02	未超标			
	钡	3.88	≤25	未超标			
	镍	0.47	≤0.5	未超标			
	砷	0.133	≤0.3	未超标			
	总铬	0.31	≤4.5	未超标			
六价铬	0.07	≤1.5	未超标				
硒	0.0666	≤0.1	未超标				
填报人员	苏文森	企业审核人员： 		(企业盖章) 	2025年3月4日		



企事业单位应当公开的环境信息表(2025年1月)

单位名称		瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码		91350521683072977F		邮政编码		362132					
生产地址		泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人		林志伟		联系方式		0595-27673333					
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模		焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准		备案号:福建省自行监测平台,版本号:0905101454		证书编号:91350521683072977F001V					
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况		一期环评批复:闽环保监【2008】107号 一期竣工验收:闽环评验【2012】11号 二期环评批复:泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收:泉环验【2017】8号		排污许可证情况		排放口数量和分布情况		废水排放口1个 废气排放口1个		核定的排放总量(单位:吨/年)					
突发环境事件应急预案情况		突发环境事件应急预案已备案,备案编号350521-2023-024-1		执行标准值(单位:水mg/L、气mg/m ³)		超标情况		排放量(单位:吨/月)		核定的排放总量(单位:吨/年)					
主要污染物		排放方式		COD		500		未超标		0.00036		5.7			
		排入市政污水管网		NH ₃ -N		25		未超标		0.000001		0.76			
		排入市政污水管网		SO ₂		小时均值100 / 日均值80		未超标		3.671		40.7			
		排入大气环境		NO _x		小时均值200 / 日均值150		未超标		23.501		271.1			
炉渣		热灼减率		综合利用		2.1%		5%		未超标		产生量:12296.52吨 利用量:12296.52吨		接收单位:新型建材厂	




飞灰整合物	汞	0.0002	≤0.05	未超标	产生量： 1326.083 吨 处置量： 1038.652 吨 整合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜	0.07	≤40	未超标	
	锌	0.075	≤100	未超标	
	铅	0.053	≤0.25	未超标	
	镉	0.14	≤0.15	未超标	
	铍	0.00002	≤0.02	未超标	
	钼	1.77	≤25	未超标	
	镍	0.45	≤0.5	未超标	
	砷	0.0541	≤0.3	未超标	
	总铬	0.34	≤4.5	未超标	
六价铬	0.067	≤1.5	未超标		
硒	0.0233	≤0.1	未超标		
安全填埋					

填报人员

苏文森

企业审核人员：



(企业盖章)



2025年2月7日

