



企业事业单位应当公开的环境信息表(2024年07月)



单位名称	瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F	邮政编码	362132	
生产地址	泉州市惠安县山霞镇坂固村		法定代表人	林志伟	联系方式	0595-27673333	
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模	焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况	按环评批复要求建设污染防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准			
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	一期环评批复: 闽环保监【2008】107号	一期竣工验收: 闽环评验【2012】11号	环境自行监测方案	备案于福建省自行监测平台,版本号: 0905101454			
	二期环评批复: 泉环评函【2013】书18号	二期竣工验收: 泉环验【2017】8号	排污许可证情况	证书编号: 91350521683072977F001V			
突发环境事件应急预案情况	突发环境事件应急预案已备案,备案编号 350521-2023-024-L		排放口数量和分布情况	废水排放口1个 废气排放口1个			
主要污染物	排放方式	排放浓度(单位: 水 mg/L、气 mg/m ³)	执行标准值(单位: 水 mg/L、气 mg/m ³)	超标情况	排放量(单位: 吨/月)	核定的排放总量(单位: 吨/年)	
	COD	排入市政污水管网	2.558	500	未超标	0.008889	5.7
	NH ₃ -N	排入市政污水管网	0.019	25	未超标	0.000065	0.76
	SO ₂	排入大气环境	19.586	小时均值 100 / 日均值 80	未超标	3.313	40.7
	NO _x	排入大气环境	135.074	小时均值 200 / 日均值 150	未超标	22.809	271.1
炉渣	热灼减率	综合利用	1.9%	5%	未超标	产生量: 11118.42 吨 利用量: 11118.42 吨	接收单位: 永固新型建材厂



飞灰螯合物		安全填埋			产生量: 1095.856 吨 处置量: 1209.539 吨		螯合固化养护 经检测达标后 安全填埋	
填报人员	汞	0.0002	≤0.05	未超标	企业审核人员: 		2024年8月7日	
	铜	0.11	≤40	未超标				
	锌	0.104	≤100	未超标				
	铅	0.005	≤0.25	未超标				
	镉	0.0005	≤0.15	未超标				
	铍	0.00002	≤0.02	未超标				
	钡	3.2	≤25	未超标				
	镍	0.34	≤0.5	未超标				
	砷	0.0228	≤0.3	未超标				
	总铬	0.35	≤4.5	未超标				
六价铬	0.169	≤1.5	未超标					
硒	0.0613	≤0.05	未超标					



企业事业单位应当公开的环境信息表(2024年08月)

单位名称	瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F	邮政编码	362132	
生产地址	泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	林志伟	联系方式	0595-27673333	
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模	焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准		
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	一期环评批复:闽环保监【2008】107号		环境自行监测方案		备案于福建省自行监测平台,版本号:0905101454		
	二期竣工验收:闽环评验【2012】11号		排污许可证情况		证书编号:91350521683072977F001V		
	二期环评批复:泉环评函【2013】书18号		排放口数量和分布情况		废水排放口1个 废气排放口1个		
突发环境事件应急预案情况	突发环境事件应急预案已备案,备案编号350521-2023-024-L						
主要污染物	排放方式	排放浓度(单位:水mg/L、气mg/m ³)	执行标准值(单位:水mg/L、气mg/m ³)	超标情况	排放量(单位:吨/月)	核定的排放总量(单位:吨/年)	
	COD	排入市政污水管网	3.602	500	未超标	0.012646	5.7
	NH ₃ -N	排入市政污水管网	0.012	25	未超标	0.000041	0.76
	SO ₂	排入大气环境	18.999	小时均值100 / 日均值80	未超标	2.857	40.7
	NO _x	排入大气环境	119.648	小时均值200 / 日均值150	未超标	18.418	271.1
炉渣	热灼减率	综合利用	2.1%	5%	未超标	产生量: 10726.9吨 利用量: 10726.9吨	接收单位:永固 新型建材厂



飞灰整合物		安全填埋				产生量： 993.424 吨 处置量： 751.121 吨	整合固化养护 经检测达标后 安全填埋
汞	0.0002	≤0.05	未超标				
铜	0.44	≤40	未超标				
锌	0.191	≤100	未超标				
铅	0.014	≤0.25	未超标				
镉	0.001	≤0.15	未超标				
铍	0.00002	≤0.02	未超标				
钡	3.54	≤25	未超标				
镍	0.14	≤0.5	未超标				
砷	0.063	≤0.3	未超标				
总铬	0.34	≤4.5	未超标				
六价铬	0.256	≤1.5	未超标				
硒	0.0212	≤0.1	未超标				

填报人员

苏文森

企业审核人员：

(企业盖章)



2024年9月2日



企业事业单位应当公开的环境信息表(2024年09月)

单位名称	瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F	邮政编码	362132	
生产地址	泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	林志伟	联系方式	0595-27673333	
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模	焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准		
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	一期环评批复:闽环保监【2008】107号 一期竣工验收:闽环评验【2012】11号 二期环评批复:泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收:泉环验【2017】8号		环境自行监测方案		备案于福建省自行监测平台,版本号:0905101454		
	突发环境事件应急预案情况		排污许可证情况		证书编号: 91350521683072977F001V		
主要污染物	排放方式		排放口数量和分布情况		废水排放口1个 废气排放口1个		
	COD	排入市政污水管网	排放浓度(单位:水mg/L、气mg/m ³)	执行标准值(单位:水mg/L、气mg/m ³)	超标情况	排放量(单位:吨/月)	核定的排放总量(单位:吨/年)
	NH ₃ -N	排入市政污水管网	9.876	500	未超标	0.032038	5.7
	SO ₂	排入市政污水管网	0.031	25	未超标	0.000101	0.76
	NO _x	排入市政污水管网	21.955	小时均值100 / 日均值80	未超标	3.277	40.7
	排入大气环境	131.459	小时均值200 / 日均值150	未超标	18.91	271.1	
炉渣	热灼减率	综合利用	1.8%	5%	未超标	产生量: 9803.98吨 利用量: 9803.98吨	接收单位:永固新型建材厂



飞灰整合物		安全填埋			产生量: 997.868 吨 处置量: 1502.88 吨		整合固化养护 经检测达标后 安全填埋	
汞	0.0002	≤0.05	未超标	2024年10月8日				
铜	0.02	≤40	未超标					
锌	12.9	≤100	未超标					
铅	0.026	≤0.25	未超标					
镉	0.0016	≤0.15	未超标					
铍	0.00002	≤0.02	未超标					
钡	2.97	≤25	未超标					
镍	0.14	≤0.5	未超标					
砷	0.0644	≤0.3	未超标					
总铬	0.22	≤4.5	未超标					
六价铬	0.139	≤1.5	未超标					
硒	0.077	≤0.1	未超标					

填报人员

苏文森

企业审核人员:

苏文森

(企业盖章)



2024年10月8日