



企业事业单位应当公开的环境信息表(2025年7月)

单位名称	瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F	邮政编码	362132
生产地址	泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	林志伟	联系方式	0595-27673333
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模	焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况	按环评批复要求建设污染防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准		
	一期环评批复: 闽环保监【2008】107号 一期竣工验收: 闽环评验【2012】11号 二期环评批复: 泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收: 泉环验【2017】8号		环境自行监测方案	备案于福建省自行监测平台,版本号: 0905101454		
突发环境事件应急预案情况	突发环境事件应急预案已备案,备案编号 350521-2023-024-L		排污许可证情况	证书编号: 91350521683072977F001V		
	排放方式	排放浓度(单位: 水 mg/L、气 mg/m ³)	排放口数量和分布情况	废水排放口 1 个 废气排放口 1 个		
主要污染物	COD	排入市政污水管网	执行标准值(单位: 水 mg/L、气 mg/m ³)	超标情况	排放量(单位: 吨/月)	核定的排放总量(单位: 吨/年)
	NH ₃ -N	排入市政污水管网	500	未超标	0.013903	5.7
	SO ₂	排入大气环境	25	未超标	0.009435	0.76
	NO _x	排入大气环境	小时均值 100 / 日均值 80	未超标	2.966	40.7
炉渣	综合利用	2.1%	小时均值 200 / 日均值 150	未超标	23.612	271.1
			5%	未超标	产生量: 11743.22 吨 利用率: 11743.22 吨	接收单位: 永固新型建材厂




飞灰螯合物	汞	0.0002	≤0.05	未超标	产生量： 1317.725 吨 处置量： 1917.354 吨 整合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜	0.07	≤40	未超标	
	锌	0.29	≤100	未超标	
	铅	0.022	≤0.25	未超标	
	镉	0.0181	≤0.15	未超标	
	铍	0.00002	≤0.02	未超标	
	钡	3.7	≤25	未超标	
	镍	0.32	≤0.5	未超标	
	砷	0.04	≤0.3	未超标	
	总铬	0.18	≤4.5	未超标	
	六价铬	0.087	≤1.5	未超标	
硒	0.0809	≤0.1	未超标		
填报人员	苏文森	企业审核人员： 		(企业盖章)	2025年8月7日



企业事业单位应当公开的环境信息表(2025年9月)

单位名称	瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F		邮政编码	362132	
生产地址	泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	林志伟		联系方式	0595-27673333	
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模	焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况	符合环评批复要求建设污染防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准				
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	一期环评批复:闽环保监【2008】107号 一期竣工验收:闽环评验【2012】11号 二期环评批复:泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收:泉环评【2017】8号		环境自行监测方案	备案于福建省自行监测平台,版本号:0905101454				
突发环境事件应急预案情况	突发环境事件应急预案已备案,备案编号350521-2023-024-L		排污许可证情况	证书编号: 91350521683072977F001V				
	排放方式	排放浓度(单位:水mg/L、气mg/m ³)	执行标准值(单位:水mg/L、气mg/m ³)	超标情况	排放量(单位:吨/月)	核定的排放总量(单位:吨/年)		
主要污染物	COD	排入市政污水管网	4.197	500	未超标	0.012819	5.7	
	NH ₃ -N	排入市政污水管网	1.869	25	未超标	0.005709	0.76	
	SO ₂	排入大气环境	22.834	小时均值100 / 日均值80	未超标	3.511	40.7	
	NO _x	排入大气环境	130.606	小时均值200 / 日均值150	未超标	20.791	271.1	
炉渣	综合利用	2.2%	5%	未超标	产生量: 11759.62吨 利用量: 11759.62吨	接收单位:永固新型建材厂		





飞灰螯合物	汞	0.0002	≤0.05	未超标	产生量： 1095.702 吨 处置量： 831.148 吨 整合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜	0.017	≤40	未超标	
	锌	0.169	≤100	未超标	
	铅	0.081	≤0.25	未超标	
	镉	0.0033	≤0.15	未超标	
	铍	0.00002	≤0.02	未超标	
	钡	1.32	≤25	未超标	
	镍	0.029	≤0.5	未超标	
	砷	0.00431	≤0.3	未超标	
	总铬	0.207	≤4.5	未超标	
	六价铬	0.055	≤1.5	未超标	
	硒	0.0061	≤0.1	未超标	
	填报人员	苏文森	企业审核人员： 		



企业事业单位应当公开的环境信息表(2025年8月)

单位名称	瀚蓝(惠安)固废处理有限公司		组织机构代码	91350521683072977F		邮政编码	362132	
生产地址	泉州市惠安县山霞镇垵固村		法定代表人	林志伟		联系方式	0595-27673333	
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模	焚烧处理惠安地区生活垃圾发电,设计日处理生活垃圾1200吨,发电机组24MW		防治污染设施的建设和运行情况		按环评批复要求建设污染防治设施,符合国家及环评批复要求排放标准			
	一期环评批复:闽环保监【2008】107号 一期竣工验收:闽环评验【2012】11号 二期环评批复:泉环评函【2013】书18号 二期竣工验收:泉环验【2017】8号		环境自行监测方案		备案于福建省自行监测平台,版本号:0905101454			
突发环境事件应急预案情况	突发环境事件应急预案已备案,备案编号350521-2023-024-L		排污许可证情况		证书编号: 91350521683072977F001V			
	排放方式		排放口数量和分布情况		废水排放口1个 废气排放口1个			
主要污染物	排放浓度(单位:水mg/L、气mg/m ³)	执行标准值(单位:水mg/L、气mg/m ³)	超标情况	排放量(单位:吨/月)	核定的排放总量(单位:吨/年)			
	COD	3.953	未超标	0.015586	5.7			
	NH ₃ -N	0.552	未超标	0.002178	0.76			
	SO ₂	17.803	未超标	2.825	40.7			
	排入大气环境	小时均值200 / 日均值150	未超标	21.938	271.1			
炉渣	综合利用	5%	未超标	产生量: 12635.7吨 利用量: 12635.7吨	接收单位:永固 新型建材厂			



飞灰螯合物	汞	安全填埋	0.00286	≤0.05	未超标	产生量： 1225.245 吨 处置量： 1266.275 吨 整合固化养护 经检测达标后 安全填埋
	铜		0.12	≤40	未超标	
	锌		0.294	≤100	未超标	
	铅		0.084	≤0.25	未超标	
	镉		0.0159	≤0.15	未超标	
	铍		0.00002	≤0.02	未超标	
	钡		2.88	≤25	未超标	
	镍		0.4	≤0.5	未超标	
	砷		0.00514	≤0.3	未超标	
	总铬		0.34	≤4.5	未超标	
	六价铬		0.13	≤1.5	未超标	
	硒		0.0177	≤0.1	未超标	
	填报人员		苏文森	企业审核人员： 	(企业盖章)	

